

Ordrenr:	2026-037	Eier:	
Hva er utført:	Visuell sjekk	Dato utført:	9. juni 2026

	Serienummer:	DOM:	Type:
Seletøy:			
Nødskjerm:			
Vinge:	G5120A2741022	2020?	X-Style 20

DUK:

Porøsitet (centerecelle / sider): 287

< 10, ikke flybar

> 50, grei

> 100, god

> 250, meget god

> 500, som ny

Visuell kontroll	status	merknad
Toppduk	IA ▾	
Bunnduk	IA ▾	
Celleåpninger	IA ▾	
Cellevegger	IA ▾	

Liner/raisere:

Kontroll	Status	Merknad
Visuell kontroll av liner	IA ▾	
Visuell kontroll av linefester	IA ▾	
Trim	IA ▾	
Raisere og karabiner	IA ▾	

Kommentar:

Flydd 10timer

Nesten ikke brukt

Porøsitet på 287sek. Er nok typen duk som gir denne porøsiteten fremfor slitasje

Ser nesten ikke bruksmerker på den

Vurdering av vingens tilstand: **Som ny** ▾

Ikke flybar	Grei	God	meget god	Som ny
-------------	------	-----	-----------	--------

NB: Vingen må alltid groundhandles før den flys, etter utførte servicer og reparasjoner!



POST@SKYVOSS.NO



+47 48481471



WWW.SKYVOSS.NO



FLYPLASSVEGEN 111, 5705
VOSS